

# REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

tel. centrala i sekretariat (32) 777 49 34  
Regon: 276711017  
e-mail: dyrekcja@gliwice.rzgw.gov.pl

NIP: 631-222-222  
informacje@gliwice.rzgw.gov.pl

Gliwice 29.07.2016 r.

UW-5190-Włw/20/517/16/...1399P

## Jednostki terenowe:

Zarząd Zlewni Małej  
Wisły w Pszczynie  
ul. Piotra Skargi 30  
43-200 Pszczyna  
tel/fax (32) 210 43 24

Zarząd Zlewni Przemysły  
w Przeczycach  
ul. 21 Stycznia 127a  
42-460 Mierzęcice  
tel/fax (32) 380 65 87

Zarząd Zlewni Górnej  
Odry w Raciborzu  
ul. Towarzystwa Gimn.  
"SOKÓŁ" 18  
47-400 Racibórz  
tel/fax (32) 415 46 71

Zarząd Zlewni Kłodnicy  
i Kanału Gliwickiego  
w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Chelmońskiego 1  
47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel/fax (77) 482 04 05-06

## Konta bankowe:

- w NBP O/O Katowice,  
dochodów:  
76 1010 1212 0052 1022 3100 0000

wydatków:  
29 1010 1212 0052 1022 3000 0000

depozytu:  
65 1010 1212 0052 1013 9120 0000

Śląski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych  
ul. Sokolska 65  
40-087 Katowice

## Dot.: przebudowa ul. Źródlanej Ustroń wykonanie wylotu Wisła

W odpowiedzi na zawiadomienie znak DZ/RSZ/DKP-2720/DKW1515-1517/2016 z dnia 1.07.2016r., (wpłynęło 7.07.2016 r.) dotyczące wydania decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50,0 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej zgodnie z art. 88n ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach opiniuje pozytywnie na warunkach:

1. przekroczenie pod wałem przeciwpowodziowym należy wykonać metodą przewiertu sterowanego;
2. studnie betonową na zawalu, jak i studzienki przewiertowe należy zlokalizować w odległości minimum 6 m od stopy wału,
3. szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania wylotu, ubezpieczenia oraz przekroczenia przez wał projektowaną kanalizacją należy uzgodnić z tutejszym Zarządem;
4. wykonywane roboty nie mogą naruszyć szczelności oraz stabilności wałów przeciwpowodziowych.

Wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na przedmiotowym terenie znajdują się w administracji tutejszego Zarządu.

Na podstawie opinii wydanej przez tutejszy Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego informujemy, że zgodnie z opublikowanymi, pod adresem: (<http://mapy.isok.gov.pl>), mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, projektowana inwestycja częściowo znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z powyższym inwestor winien uzyskać decyzję zwalniającą dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zgodnie z art. 88 l ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami). Pytania w tej sprawie prosimy kierować pod nr tel.: 32/777-49-39,33 – Wydział Zarządzania Przeciwpowodziowego.

Nadesłane do opinii materiały pozostawiamy w aktach sprawy.

Z-ca DYREKTORA  
ds. Utrzymania Wód

*mgr inż. Stanisław Gruszczyński*

## Do wiadomości:

1. „ML DESIGN”  
ul. Jagiellońska 19, 43 – 410 Kończyce Małe
2. NZM
3. ZP w/m
4. UW a/a (B.E.)